

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 29 日

星期: 五

工程名称: 江恒光伏发电项目

天气: 雨
气温: 14°C ~ 22°C

监
理
工
作
情
况

1. 部分桩头未做除锈工作
2. 部分桥架内电缆未绑扎直接盖上盖板
3. 汇流箱防雷接地不规范(未和扁铁焊接)
4. 箱逆变围栏未做除锈处理
5. 整理资料上传监理云

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

甘
安
建

1. 盖桥架盖板
2. 清理现场垃圾

其
它
事
项

川页利并网

本日现场监理人员

李明冬

记录人: 李明冬

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 任仲峰