

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 10 日

星期: 二

工程名称: 汇小恒光伏发电项目

天气: 晴

气温: 26°C ~ 36°C

监 理 工 作 情 况	1. 巡视木杆下施工现场, 发现现场之前 4 号光伏区汇流箱少一串号码管, 仍未增加 2. 汇流箱接地不符合施工质量验收规范 3. 钢平台扶手、爬梯未除锈 4. 防护围栏未安装 5. 整理竣工资料	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	步 实 建	1. 道路整平
其 它 事 项	与业主协商对现场进行初验.	
本日现场监理人员		李明冬
记录人: 李明冬		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 任仲峰