

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 11 日

星期: 三

工程名称: 汇恒光伏发电项目

天气: 晴
气温: 24°C ~ 38°C

监
理
工
作
情
况

1. 巡视快庄方施工现场, 发现部分木庄头未除锈
2. 箱逆变接地扁铁未刷黄绿漆
3. 桥架内少数电缆未整齐排列
4. 整理资料

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

甘
栗
建

1. 道路各整平
2. 内线方施工

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

李明冬

记录人:

李明冬

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 任仲峰