

监 理 日 志 ()

日期: 2018年7月7日

星期: 六

工程名称: 江恒光伏发电项目

天气: 阴

气温: 28℃~30℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡视未见安全隐患(现场进行道路修整) 2. 施工人员未正确佩戴安全帽 3. 总包方未合理安排工作时间(天气原因) 4. 整理资料		
施 工 情 况	施工单位 甘安建	施 工 内 容 及 进 度	
其 它 事 项	无		
本日现场监理人员		李明冬	
记录人: 李明冬		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 任仲峰	