

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2018年 7月 8日

天气: 阴  
气温: 24°C ~ 30°C

星期: 日  
工程名称: 汇恒光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1. 巡视施工现场 (对现场进行道路整平)</p> <p>2. 施工人员打赤膊</p> <p>3. 工人未佩戴安全帽</p> <p>4. 3区组件未调整</p> <p>5. 整理资料</p>	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	甘 安 建	道 路 整 平
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		李明冬
记录人: 李明冬		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 任仲山