

监 理 日 志 ()

日期: 2018年 7月 9日

星期: _____

工程名称: 汇恒光伏发电项目

天气: 阴

气温: 25℃ ~ 32℃

监
理
工
作
情
况

1. 巡视快庄施工现场(现场进行道路整平)
2. 施工人员太过黄泥漫(平整道路)
3. 4区组件调整, 6E-台柜流箱门未关闭
4. 整理竣工资料

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

甘
实
建

1. 道路整平
2. 4区调整组件

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

李明

记录人:

李明

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

任仲山