

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市空壳村屋顶光伏扶贫电站

日期	2018 年 3 月 4 日 星期日	气候	多云	气温	27.0/20.0
监理人员动态: 李云			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 中海建设 21人					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 荣新村光伏扶贫电站, 支架安装, 施工人员 7人. 2. 贡潭村光伏扶贫电站, 支架安装, 施工人员 7人. 3. 明星村光伏扶贫电站, 支架安装, 施工人员 7人.				
检查发现的问题	1. 现场施工人员切割檩条时, 未戴防护用品. 2. 个别施工人员未戴安全帽.				
处理措施、意见、结果	1. 口头警告, 并立即整改. 2. 施工人员进入施工现场必须戴安全帽. 3. 切割作业时, 施工人员必须配戴个人防护用品.				
协调内容或其他					
记录人	李云	总监签阅	苗守明		

