

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市空坑村屋顶光伏扶贫电站

日期	2018年3月6日 星期二	气候	阴转雨	气温	16℃/11℃
监理单位动态: 李云			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 中海建设 6人					
施工机械动态:					
施工进度 部位	1. 合溪村光伏扶贫电站, 支架组装, 组件安装, 施工人数6人.				
检查发现的 问题	1. 现场施工人员安装组件时带手表等尖锐物品.				
处理措施、 意见、结果	1. 口头警告并立即整改. 2. 组件安装人员不允许带手表等尖锐物品, 必须带劳保 手套安装.				
协调内容 或其他					
记录人	李云	总监签阅	苗守明		

