

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市空壳村屋顶光伏扶贫电站

日期	2018年3月8日 星期四	气候	晴	气温	14°C/5°C
监理单位动态:	李云		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	中海建设 6人				
施工机械动态:					
施工进度情况	红门村光伏扶贫电站、支架安装, 施工人数6人				
检查发现的问题	螺栓紧固不到位				
处理措施、意见、结果	1. 口头警告并立即整改。 2. 螺栓紧固必须到位, 符合相关规范要求。				
协调内容或其他					
记录人	李云		总监签阅	苗守明	

