

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市空壳村屋顶光伏扶贫电站

日期	2018年3月9日 星期五	气候	晴	气温	16℃/5℃
监理人员动态: 李云、张文博		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 中海建设 8 人					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 红门村光伏扶贫电站. 组件安装完成. 施工人员 6 人. 2. 新院村光伏扶贫电站. 电缆敷设. 施工人员 2 人.				
检查发现的问题	个别施工人员未戴安全帽.				
处理措施、意见、结果	1. 口头警告并立即整改. 2. 施工人员进入 ^{施工} 现场 必须戴安全帽.				
协调内容或其他					
记录人	李云	总监签阅	苗守明.		

