

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市定南村屋顶光伏扶贫电站

日期	2018年3月18日 星期日	气候	阴	气温	26°C / 15°C
监理人员动态:	李云、张之博	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	中海建设 11人				
施工机械动态:					
施工进度情况	定南村光伏扶贫电站, 组件安装, 施工人员11人.				
检查发现的问题	1. 个别施工人员在安装组件时, 未佩戴安全带.				
处理措施、意见、结果	1. 口头警告并立即整改. 2. 施工人员安装组件时, 不允许戴尖锐物品安装组件.				
协调内容或其他					
记录人	李云	总监签阅	苗守明		

