

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市空壳村屋顶光伏扶贫电站

日期	2018 年 3 月 2 日 星期四	气候	晴	气温	21℃/8℃
监理单位动态:	李云、张文博	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	中海建设 6人				
施工机械动态:					
施工进度情况	真坑村光伏扶贫电站, 电缆敷设, 施工人员6人.				
检查发现的问题	电缆敷设时, 走线凌乱.				
处理措施、意见、结果	1. 口头警告并立即整改. 2. 电缆走线必须符合规范要求.				
协调内容或其他					
记录人	李云	总监签阅	苗守明		

