

监 理 日 志

工程名称: 瑞全宁克村屋顶光伏扶贫电站

日期	2018年3月16日 星期二	气候	阴	气温	25℃/13℃
监理单位动态:	李公、张文博	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	中海建设 6人				
施工机械动态:					
施工进度情况 施工部位	石岗村光伏扶贫电站, 电缆整改, 施工人员 6人				
检查发现的问题	个别施工人员未戴安全帽				
处理措施、意见、结果	1. 口头警告并立即整改 2. 施工人员进入施工现场必须戴安全帽				
协调内容 或其他					
记录人	李公	总监签阅	苗守明		

