

监 理 日 志

工程名称: 瑞安市空壳村屋顶光伏扶贫电站

日期	2018 年 3 月 19 日 星期四	气候	阴	气温	23℃/16℃
监理单位动态: 李云、徐文平、郝团结		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 中海建设 7人.					
施工机械动态:					
施工进度情况	安全村光伏扶贫电站, 电缆敷设. 施工人数 4人. 甸田村光伏扶贫电站, 电缆敷设. 施工人数 3人.				
检查发现的问题	1. 部分电缆预留长度不够. 2. 个别施工人员未戴安全帽.				
处理措施、意见、结果	1. 口头警告并立即整改. 2. 电缆预留长度必须符合规范要求. 3. 施工人员进入施工现场必须配戴安全帽				
协调内容或其他					
记录人	李云	总监签阅	苗守明		

