

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市宁壳村屋顶光伏扶贫电站

日期	2018 年 4 月 6 日 星期五	气候	多云	气温	18~28℃
监理人员动态: 李云、徐文平、刘团结			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 中远建设 4人					
施工机械动态:					
施工进度情况	新丰村光伏扶贫电站, 电缆敷设, 施工人员 4人				
检查发现的问题	1. 个别施工人员未戴安全帽. 2. 施工垃圾随意乱放.				
处理措施、意见、结果	1. 口头警告并立即整改. 2. 施工人员进入施工现场必须戴安全帽 3. 施工垃圾统一堆放, 及时清理.				
协调内容或其他					
记录人	李云	总监签阅	苗守明		

