

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市空壳村 屋顶光伏扶贫电站

日期	2018 年 4 月 9 日 星期二	气候	多云	气温	29°/18°
监理人员动态:	李云, 徐文平, 郝团结	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	中通建设 6 人				
施工机械动态:					
施工进度情况	大富村光伏扶贫电站, 电缆敷设, 施工人员 6 人.				
检查发现的问题	1. 施工人员未戴防护手套.				
处理措施、意见、结果	1. 口头警告并立即整改. 2. 施工人员电缆敷设时必须戴防护手套.				
协调内容或其他					
记录人	李云	总监签阅	苗守明		

