

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市宁壳村屋顶光伏扶贫电站

日期: 2018 年 4 月 13 日 星期五 气候: 阴 气温: 30.0 / 19.0

监理人员动态: 李云、徐文平 未出勤

材料进场、取样见证、合格情况:

施工方人员动态: 中电建设 3人

施工机械动态:

施工进度
部位

金溪村光伏扶贫电站, 配电箱安装, 施工人员3人

检查发现的
问题

1. 个别施工人員未戴安全帽
2. 电缆敷设长度预留过短

处理措施、
意见、结果

1. 口头警告并立即整改
2. 施工人员进入施工现场必须戴安全帽
3. 电缆敷设必须严格按照规范要求

协调内容
或其他

记录人

李云

总监签阅

苗守明

