

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市空壳村屋顶光伏扶贫电站.

日期	2018年4月16日 星期一	气候	多云	气温	20°C/9°C
监理人员动态: 李云, 徐文平, 孙团结 施工方人员动态: 中海建设 3人 施工机械动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	瑞律村光伏扶贫电站, 电缆敷设, 施工人员3人.				
检查发现的问题	1. 施工人员登高作业时未戴安全带. 2. 电缆布线凌乱.				
处理措施、意见、结果	1. 口头警告并立即整改. 2. 施工人员登高作业时, 必须戴安全带. 3. 电缆布线 必须整齐美观.				
协调内容或其他					
记录人	李云	总监签阅	苗守明		

