

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市宁壳村屋顶光伏扶贫电站

日期	2018年4月17日 星期四	气候	多云	气温	32℃/18℃
监理单位动态:	李云、徐文平 新团结	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	中海建设 3人				
施工机械动态:					
施工进度情况	荣新村光伏扶贫电站, 配电箱安装, 施工人员3人				
检查发现的问题	1. 登高作业人员未戴安全带.				
处理措施、意见、结果	1. 口头警告并立即整改. 2. 登高人员必须戴安全带.				
协调内容或其他					
记录人	李云	总监签阅	雷守明		

