

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市空壳村屋顶光伏扶贫电站

日期	2018 年 4 月 20 日 星期五	气候	多云	气温	30℃/19℃
监理人员动态: 李云, 徐文平, 郝团结 施工方人员动态: 中海建设, 3人 施工机械动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	车头村光伏扶贫电站, 配电箱安装, 施工人员从				
检查发现的问题	1. 电缆敷设人员未戴防护手套. 2. 个别施工人员未戴安全帽.				
处理措施、意见、结果	1. 口头警告并立即整改. 2. 施工人员进入施工现场必须戴安全帽. 3. 电缆敷设人员必须戴防护手套				
协调内容或其他					
记录人	李云	总监签阅	苗守明		

