

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市空坑村屋顶光伏扶贫电站

日期	2018 年 4 月 21 日 星期六	气候	多云	气温	25℃/21℃
监理人员动态:	李天, 郝团结, 徐文平		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	中海建设, 3人				
施工机械动态:					
施工进度情况	荣新村光伏扶贫电站, 接地网焊接, 施工人员进行。				
检查发现的问题	1. 电缆套管未封堵防火泥, 2. 施工垃圾未清理。				
处理措施、意见、结果	1. 口头警告并立即整改。 2. 电缆套管必须用防火泥封堵。 3. 施工现场施工垃圾必须清理干净。				
协调内容 或其他					
记录人	李天	总监签阅	苗守明		

