

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市定南村屋顶光伏扶贫电站

日期	2018 年 5 月 8 日 星期二	气候	多云	气温	27℃ / 20℃
监理人员动态:	李云, 郝团结.	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	中海建设 4人				
施工机械动态:					
施工进度情况	井坑村光伏扶贫电站, 电缆敷设, 施工人员4人				
检查发现的问题	1. 个别施工人员未戴安全帽, 2. 电缆敷设人员未戴防护手套,				
处理措施、意见、结果	1. 口头警告并立即整改, 2. 施工人员进入施工现场必须戴安全帽, 3. 电缆敷设人员必须戴防护手套,				
协调内容或其他	苗守明 今天 瑞金项目视察、监理工作.				
记录人	李云	总监签阅	苗守明		

