

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市宁龙村屋顶光伏扶贫电站

日期	2018 年 5 月 10 日 星期四	气候	小雨	气温	26℃/20℃
监理人员动态: 李云、谢团结			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 中海建设					
施工机械动态:					
施工进度情况	今日下雨暂停施工				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	丙总今日离开瑞金项目。				
记录人	李云	总监签阅	苗守明		

