

监 理 日 志

工程名称: 马苏村光伏扶贫电站

日期	2018年5月16日 星期三	气候	晴	气温	35℃/16℃
监理单位动态:	李云、靳国红	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	中海建设				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 马苏村光伏扶贫电站, 电缆敷设, 施工人验收。 2. 瑞丰村光伏扶贫电站, 电缆敷设, 施工人验收。				
检查发现的问题	1. 电缆敷设人员未戴安全带。 2. 配电箱无单独接地。				
处理措施、意见、结果	1. 口头警告并立即整改。 2. 电缆敷设人员必须戴安全带。 3. 各电站配电箱须做有效接地。				
协调内容或其他					
记录人	李云	总监签阅	苗宇明		

