

监 理 日 志

工程名称: 瑞金平定堂村屋顶光伏扶贫电站

日期	2018年5月19日 星期六	气候	多云	气温	26℃ / 26℃
监理单位动态:	李云、孙国栋	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	中途建设、以				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 平定堂村屋顶光伏扶贫电站, 配电箱安装, 施工人员以,				
检查发现的问题	1. 个别施工人员未戴安全帽. 2. 个别螺丝未拧紧.				
处理措施、意见、结果	1. 口头警告并立即整改. 2. 施工人员进入施工现场必须戴安全帽. 3. 螺丝必须拧紧.				
协调内容或其他					
记录人	李云	总监签阅	 孙国栋		

