

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市空壳村屋顶光伏扶贫电站

日期	2018 年 5 月 21 日 星期二	气候	多云	气温	36℃/25℃
监理单位动态:	李云、村团结	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	中海建设、人				
施工机械动态:					
施工进度情况	石水村光伏扶贫电站, 配电箱安装, 施工人员人				
检查发现的问题	1. 登高作业人员未戴安全带 2. 个别施工人员未戴安全帽, 3. 电缆套管未用防失泥封堵。				
处理措施、意见、结果	1. 口头警告并立即整改。 2. 登高作业人员必须戴安全带 3. 施工人员进入施工现场必须戴安全帽。 4. 电缆套管必须用防失泥封堵。				
协调内容或其他					
记录人	李云	总监签阅	苗守明		

