

监 理 日 志

工程名称: 锦州市锦西村屋顶光伏扶贫光伏电站

日期	2018年5月27日 星期日	气候	阵雨	气温	33℃/24℃
监理单位动态: 李云 孙国瑞		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 中途建设					
施工机械动态:					
施工进度情况	今日下雨 暂停施工				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李云	总监签阅	苗宇明		

