

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市空壳村屋顶光伏扶贫电站

日期	2018 年 6 月 1 日 星期五	气候	阴	气温	28°C/22°C
监理人员动态: 李云、刘团结		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 中海建设 4人.					
施工机械动态:					
施工进度情况	栗田村光伏扶贫电站. 电站加固. 施工人员4人.				
检查发现的问题	- 个别施工人员未戴安全帽. - 施工垃圾未清理.				
处理措施、意见、结果	- 口头警告并立即整改. - 施工人员进入施工场地必须戴安全帽. - 施工垃圾必须及时清理干净.				
协调内容或其他					
记录人	李云	总监签阅	苗守明		

