

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市定坑村屋顶光伏扶贫电站

日期	2018年6月5日 星期二	气候	雷阵雨	气温	27℃/22℃
监理单位动态: 李云、孙团结		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 中海建设 4人					
施工机械动态:					
施工进度情况	王屋村光伏扶贫电站, 电话加固, 施工人员4人.				
检查发现的问题	1. 施工人员未戴安全帽. 2. 施工垃圾未清理.				
处理措施、意见、结果	1. 口头警告并立即整改. 2. 施工人员进入施工现场必须穿戴好个人防护用品. 3. 施工垃圾必须及时清理干净. 4. 最近雨水比较多, 施工人员施工时必须注意安全.				
协调内容或其他					
记录人	李云	总监签阅	苗宇明		

