

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市空壳村屋顶光伏扶贫电站

日期	2018年6月12日 星期日	气候	阴	气温	29℃ / 20℃
监理人员动态: 李云、孙团结		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 中海建设 3人					
施工机械动态:					
施工进度情况	山坑村光伏扶贫电站, 电站加固, 施工人员 3人				
检查发现的问题	1. 施工人员未戴安全帽. 2. 施工垃圾未及时清理.				
处理措施、意见、结果	1. 口头警告并立即整改. 2. 施工人员进入施工现场必须穿戴好个人防护用品. 3. 施工垃圾统一堆放, 并及时清理.				
协调内容或其他					
记录人	李云	总监签阅	苗守明		

