

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市宝盖村屋顶光伏扶贫电站

日期	2018年6月4日 星期日	气候	小雨转多云	气温	34℃/25℃
监理人员动态:	李云, 郭国伟	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	中建建设 从				
施工机械动态:					
施工进度情况	松山村光伏扶贫电站, 外网布线, 施工人員从。				
检查发现的问题	- 个别施工人员未戴安全帽。 - 电缆预留长度过短。				
处理措施、意见、结果	- 口头警告并立即整改。 - 施工人员必须佩戴安全帽。 - 电缆预留长度必须符合相关规范标准。				
协调内容或其他					
记录人	李云	总监签阅	苗守明		

