

# 监 理 日 志

工程名称: 瑞金市空坑村屋顶光伏扶贫电站

|                                            |                     |      |                 |    |           |
|--------------------------------------------|---------------------|------|-----------------|----|-----------|
| 日期                                         | 2018年6月25日 星期二      | 气候   | 多云              | 气温 | 35℃ / 24℃ |
| 监理人员动态: 李云、孙团结<br>施工方人员动态: 中海建设<br>施工机械动态: |                     |      | 材料进场、取样见证、合格情况: |    |           |
|                                            |                     |      |                 |    |           |
|                                            |                     |      |                 |    |           |
| 施工进度情况                                     | 个别村外网改造尚未完成, 暂停施工.  |      |                 |    |           |
| 检查发现的问题                                    |                     |      |                 |    |           |
| 处理措施、意见、结果                                 |                     |      |                 |    |           |
| 协调内容或其他                                    | 已与电力部门沟通, 尽快解决并网事宜. |      |                 |    |           |
| 记录人                                        | 李云                  | 总监签阅 | 苗守明             |    |           |

