

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市定南村原光伏扶贫电站

日期	2018年6月28日 星期四	气候	多云	气温	36°C/26°C
监理单位动态: 李云, 郭团结			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 中海建设 3人					
施工机械动态:					
施工进度情况	井边坑村光伏扶贫电站, 外线并网, 施工人数3人.				
检查发现的问题	1. 登高作业人员未戴安全带.				
处理措施、意见、结果	1. 口头警告并立即整改. 2. 登高施工时必须戴安全带.				
协调内容或其他					
记录人	李云	总监签阅	苗守明		

