

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市空壳村屋顶光伏扶贫电站

日期	2018年6月20日 星期六	气候	多云	气温	36℃/26℃
监理单位动态:	李云、朱团结		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	中海建设 3人				
施工机械动态:					
施工进度情况	新丰村光伏扶贫电站, 外网并线, 施工人员 3人.				
检查发现的问题	1. 个别施工人员未戴安全帽. 2. 现场施工垃圾未清理干净.				
处理措施、意见、结果	1. 口头警告并立即整改. 2. 施工人员进入施工现场必须戴安全帽. 3. 现场施工垃圾必须及时清理干净.				
协调内容或其他	75个空壳村电站已并网完成, 正在并行线路检测, 整改消缺阶段.				
记录人	李云		总监签阅	苗守明	

