

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市空坑村屋顶光伏发电扶贫电站

日期	2018年7月1日 星期一	气候	雷阵雨	气温	35℃/26℃
监理单位动态:	李云、孙团结		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	中海建设				
施工机械动态:					
施工进度情况	今日暂停施工				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李云		总监签阅	苗守明	

