

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市宁潭村光伏扶贫电站

日期	2018年02月06日 星期二	气候	晴	气温	12/0℃
监理单位动态: 李 云 张 明 成			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 中泰建设以					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 山坑村支架 组件安装 施工队6人 2. 丰塘村支架 组件安装 施工队6人				
检查发现的问题	1. 支架连接件螺栓紧固不到位 2. 组件平整度达不到规范要求				
处理措施、意见、结果	1. 螺栓连接施工必须规范, 按要求紧固 2. 调整组件安装位置, 确保组件平整度达到要求				
协调内容或其他					
记录人	张 明 成	总监签阅	苗守明		

