

监 理 日 志

工程名称: 苏交恒再生能技术有限公司丰县二期10mm中密级配碎石垫层摊铺工程

日期	2018年3月1日 星期二	气候	多云	气温	4°C
监理单位动态:	施工方人员动态:	施工机械动态:	材料进场、取样见证、合格情况: 新材料进场		
施工进度情况	1. 一区碎石垫层摊铺。 2. 二区碎石垫层摊铺。 3. 一区碎石垫层混凝土浇筑。 4. 二区碎石垫层钢筋模板安装。				
检查发现的问题	现场巡查。对一区碎石垫层混凝土浇筑。拆模时 的预务检查。预务合格。 对二区碎石垫层钢筋模板安装。基础到孔时 的预务检查。预务合格。				
处理措施、意见、结果	监理单位人员现场巡查时发现问题个别施工人员进行 安全培训。现场巡查通知整改。				
协调内容或其他	注意安全,文明施工。				
记录人	张海宁	总监签阅	苗宇明		

