

监 理 日 志

工程名称: 二期10mm钢筋网片分布架体快拆顶棚

日期	2017年3月2日 星期四	气候	多云	气温	16℃
监理人员动态: 陈永强	材料进场、取样见证、合格情况: 钢筋基础钢筋进场 合格				
施工方人员动态: 陈永强					
施工机械动态: 一台钻孔机					
施工进度情况	二期主基础钢筋中模板加工及安装 二期主基础引孔 二期主基础桁架中模				
检查发现的问题	现场进场材料有, 对二期主基础钢筋中模板加工及安装、基础引孔、基础桁架中模时的质量检查, 无问题。				
处理措施、意见、结果	我和监理部人员现场巡视时发现个别二期主基础引孔时深度不符合要求, 达不到图纸要求, 现场立即通知施工方整改。				
协调内容或其他	注意安全, 文明施工。				
记录人	张永强	总监签阅	苗宇明		

