

监 理 日 志

工程名称: 丰县二期10MW农光互补分布式光伏扶贫项目

日期:	2018年3月11日 星期日	气候:	晴	气温:	>0℃	
监理单位动态:	施工方人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场			
施工机械动态:		4台临电机				
施工进度情况	1. 三区箱变钢筋骨架加工 2. 四区主基础土方开挖 3. 四区主基础钢筋骨架加工及安装					
检查发现的问题	无异常中情况, 一切正常施工。					
处理措施、意见、结果	施工方严格按照要求施工, 无异常中情况。 一切正常施工。					
协调内容或其他	注意安全, 文明施工。					
记录人	张成宇	总监签阅	苗新明			

