

监 理 日 志

工程名称: 丰县二期107mm中板板底分布筋绑扎工程

日期	2018年3月13日 星期二	气候	阴	气温	25℃
监理人员动态:	施xx		材料进场、取样见证、合格情况: 新材料进场		
施工方人员动态:	施xx				
施工机械动态:	一台搅拌机, 一台切割机				
施工进度情况	西区: 绑扎梁底分布筋, 浇筑混凝土。 中区: 绑扎梁底分布筋。 东区: 绑扎梁底分布筋。				
检查发现的问题	施工过程中要求施工, 无异常情况。 西区: 绑扎梁底分布筋浇筑混凝土时我方监理人员到场进行旁站, 一切正常, 无异常情况。				
处理措施、意见、结果	施工过程中要求施工, 无异常情况。				
协调内容或其他	下发监理联系单1份。 注意安全。 文明施工。				
记录人	张xx	总监签阅	苗xx		

