

监 理 日 志

工程名称: 二期10MW农光互补分布式光伏扶贫项目

日期	2018年3月18日 星期六	气候	雨	气温	3℃~12℃
监理人员动态: <u>现场办公室 3人</u>			材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场		
施工方人员动态: <u>现场 38人</u>					
施工机械动态: <u>机械暂停</u>					
施工进度情况	因雨天现场暂未施工。				
检查发现的问题	现场巡视局部存在积水现象。				
处理措施、意见、结果	因现场有积水督促施工单位及时排水,以便天气转好施工。				
协调内容或其他	监理人员组织熟悉施工图纸				
记录人	<u>尹永贤</u>	总监签阅	<u>黄守明</u>		