

工程名称:

工程名称: 牛马圈污水处理厂污泥脱水机房设备安装					
日期	2017年3月28日 星期三	气候	晴	气温	13-28℃
监理单位动态:			材料进场、取样见证、合格情况: 110kV断路器, 隔离开关 CT, 互感器		
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况:					
检查发现的问题	发现安装单位, 施工过程中作业人员未佩戴防滑鞋安全带, 扶梯安装时与扶梯接触处未垫橡胶垫, 破坏扶梯镀锌层。				
处理措施、意见、结果	要求施工单位给施工人员配备安全带防滑鞋, 给梯子加垫橡胶垫, 防止破坏扶梯镀锌层。				
协调内容或其他	召开第四次监理例会。				
记录人	杨长高		总监签阅	李守明	