

监 理 日 志

工程名称: 丰县二期100MW光伏发电项目

日期	2017年3月3日 星期五	气候	晴	气温	13-26℃
监理人员动态: 4人		材料进场、取样见证、合格情况: 材料到场一台。			
施工方人员动态: 65人					
施工机械动态: 2台钻机, 1台, 钻车两台,					
施工进度情况	升压站隔墙开始, 施工道路, 升压站基础浇筑及土方填筑, 1号2号光伏支架, 3号4号光伏支架, 升压站SVG底座钢筋绑扎, 7号箱变基础模板安装, 1号2号南侧支架南向立柱安装。				
检查发现的问题	现场巡视, 发现升压站主变基础施工时施工1号未带安全帽。				
处理措施、意见、结果	要求施工单位对该施工人员进行安全教育, 加强安全防护意识。				
协调内容或其他	注意安全, 文明施工。				
记录人	杨长高	总监签阅	苗守明		

