

监 理 日 志

工程名称: 中县二期10MW炉内脱硫系统设备安装项目

日期	2018年4月10日 星期二	气候	晴转多云	气温	13°-28°
监理人员动态:	陈江明: 4人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	陈江明 70人				
施工机械动态:	吊车两台				
施工进度情况	一区、二区炉内安装: 升压站SVG主变砌砖。 三区、四区、六区支架安装: 升压站主变支中模。 五区接地扁铁焊接。				
检查发现的问题	一区、二区炉内安装符合要求。 三区、四区、六区支架安装时, 个别地脚螺栓螺母中昌不紧固。 升压站SVG主变砌砖符合图纸要求。				
处理措施、意见、结果	现场巡视, 标出问题及做通知单。 督促及时整改。				
协调内容或其他	注意安全。文明施工。				
记录人	张成宇	总监签阅	苗宇明		

