监理日志

工程名称：平昌二基础10MW分布式农业互补扶贫项目

日期	2018年6月26日 星期二	气候	晴	气温	14-22℃
监理人员动态：	2人	材料进场、取样见证、合格情况：			
施工方人员动态：	90人				
施工机械动态：	挖机1台、吊车1台、铲车2台				

进度情况 施工部位	1区2区表状组件组果，做表状镜MC4插头，逆变器处直流电缆无压接，直流电缆半管及盖砖。3、6、8、7区支架及组件安装。3区4区直流电缆敷设。4区、3区、8区，直流表状镜布线及汇流箱处，对几条压电缆头终端制做，对压缆头终端检测长度接立多侧电缆沟反横及流箱。
检查发现的问题	发现4区低压直流电缆敷设时未满足设计要求深度，要求施工平位整改。
处理措施、意见、结果	直流电缆敷设深度达须符合图纸要求。
或其他协调内容	召开第八次监理例会

记录人	杨振高	总监签阅	苗宇明