

监 理 日 志

工程名称: 丰县二期10kV农网补网工程

日期	2018年4月27日 星期五	气候	晴	气温	15-28℃
监理人员动态:	施工方人员动态:	施工机械动态:	材料进场、取样见证、合格情况: 钢材进场3车		
施工进度情况	三区农网线路改造 四区、五区支架组架 四区、五区杆、八区组架安装 六区、七区、八区农网线路改造 五区环网接地线焊接 七区环网箱安装 4#、5#箱变电缆头制作				
检查发现的问题	四区、五区支架组架符合要求 四区、五区、七区、八区组架安装符合要求 六区、七区、八区组架安装符合要求 4#、5#箱变电缆头制作符合要求				
处理措施、意见、结果	施工方人员按要求施工, 无异常情况				
协调内容或其他	注意安全, 文明施工				
记录人	张成宇	总监签阅	苗宇明		

