

监 理 日 志

工程名称: 丰县二期10MW光伏互补分布式光伏扶贫项目

日期	2018年5月10日 星期四	气候	晴	气温	15℃~24℃
监理人员动态:	施工现场 2人	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场.			
施工方人员动态:	施工现场 40人				
施工机械动态:	铲车两台. 搅拌机一台				
施工进度情况	施工部位 施工度情况 施工部位: 施工度情况				
检查发现的问题	五区. 七区 部分区域垃圾未清理干净. 我方监理人员现场巡视检查. 施工单位有个别人员未带安全帽.				
处理措施、意见、结果	对以上问题我监理方通知施工方单位及时整改. 整改完毕后应及时通知我方监理到场复查.				
协调内容或其他	注意安全. 文明施工.				
记录人	陈成鹏	总监签阅	苗守明.		

