

监 理 日 志

工程名称: 丰县二期10MW分布式光伏扶贫项目

日期	2018年5月12日 星期六	气候	多云	气温	16℃-26℃
监理单位动态:	施工现场 3人	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场			
施工方人员动态:	施工现场 45人				
施工机械动态:	铲车四台. 挖机两台				
施工进度情况	三区混凝土二次浇筑完成. 四区进行70%. 8号箱变临时防护制作. 箱变基础回填. 修整路基放灰线				
检查发现的问题	施工是按要求施工. 无异常情况.				
处理措施、意见、结果	通知施工单位加强对施工现场的质量和安全.				
协调内容或其他	注意安全. 文明施工.				
记录人	陈成鹏	总监签阅	苗守明		

