

监 理 日 志

工程名称: 丰县二期 10MW 分布式光伏扶贫项目

日期	2018年5月6日 星期三	气候	小雨	气温	21℃~28℃
监理人员动态:	施工现场 3人	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场.			
施工方人员动态:	施工现场 25人				
施工机械动态:	铲车三台				
施工进度情况	1. 通知施工方对已完成工程进行消缺 2. 与总经和施工方进行资料汇总 3. 进行专家评审组预验收 4. 光伏区道路路基石子铺设.				
检查发现的问题	施工方人员按要求进行施工. 消缺. 无异常情况.				
处理措施、意见、结果	根据专家评审组所提意见进行问题整改. 会同总经. 施工方进行问题整改. 资料完善.				
协调内容或其他	文明施工. 注意安全.				
记录人	陈瑞平	总监签阅	苗守明		

