

监 理 日 志

工程名称: 步风岭26MW农光互补光伏电站项目.

日期	2018年6月13日 星期三	气候	晴	气温	22℃-35℃
监理人员动态:	监理人员4人. 查理监理资料. 巡视施工现场. 材料进场、取样见证、合格情况:				
施工方人员动态:	管理人员13人. 查理验收资料. 管理施工现场				
施工机械动态:	挖机4台. 挖电缆沟. 电缆沟回填.				
施工进度情况	1. 35kV线路架线. 2. 户压站设备调试. 2#主变接内装涉. 外坪做冻料. 3. 1#地电缆沟回填. 4. 2#地接地焊接. 线路电缆铺设. 线管安装.				
检查发现的问题	5. 3#地光伏组件插头连接. 电缆电缆铺设. 线管安装. 接地焊接. 6. 4#地. 支架拉杆安装. 箱变交流. 让流箱. 接线完成. 电缆沟回填. 7. 5#地组件安装. 插头连接. 线路铺设.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	下午. 1:30. 项目部会议室开会. 为业业主提出. 为拉线要求各单位抓紧完成资料送控.				
记录人	朱新		总监签阅	苗争明	